

关于拨付物业专项维修资金的公示

嘉润小区（周村区机场路199号内）业主：

根据你小区物业服务企业个人提供的申请报告，嘉润小区2号楼4单元楼顶防水层及屋脊瓦面维修需要维修更新。

根据《民法典》、《物业管理条例》、《淄博市物业专项维修资金管理办法》等相关规定，我们对申请使用维修资金的相关材料进行了审查、核实如下：

- 1、个人对维修更新改造方案、工程预算等情况进行了公示。
- 2、工程预算费用为6,683.75元；涉及房屋10套10户。
- 3、维修更新改造方案、工程预算已由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主书面签名确认同意。
- 4、现工程已竣工，并由组织实施单位、社区居委会及相关业主等对工程进行了验收，并共同签署了验收合格文件。
- 5、工程审定决算费用为6,683.75元，审计费用0.00元，监理费用0.00元，检测费0.00元。

经查询，本次申请使用维修资金的嘉润小区（周村区机场路199号内）业主共有维修资金余额53,455.41元，有1户未按规定交存维修资金，应承担674.67元，其中工程款自付674.67元，监理费业主自付0.00元，审价费业主自付0.00元，电梯检测费业主自付0.00元，实际应拨付 6,009.08元。具体情况见附表。

现将专项维修资金有关申请及拨付情况进行公示，公示期2026年06月24日—2026年06月29日。如有异议，请在公示期内向淄博市周村区综合行政执法局反映，电话：0533-6408103，地址：周村区市民之家492室。如无异议，资金将在公示期结束后予以拨付。



淄维用（2026）第062020260401241089号项目公示附表

2026年06月24日（章）

序号	维修分摊范围	维修内容	涉及户数(户)	工程预算(元)	工程审定决算(元)	审计费用(元)	维修资金账账户余额(元)	账户余额不足用户情况			维修资金账账户拨付金额(元)	备注	
								应缴纳的维修费用(元)	账户余额(元)	住户应补交的费用(元)			
1	自定义分摊	嘉润小区2号楼4单元顶层防水层及屋脊瓦面维修	10	6,683.75	6,683.75	0.00	53,455.41	1	674.67	0.00	674.67	6,009.08	
2													
3													
4													
5													
合计：			10	6,683.75	6,683.75	0.00	53,455.41	1	674.67	0.00	674.67	6,009.08	

说明：1.此次拨付有 1 户业主未交存维修资金，请按我市维修资金管理相关规定及时补交维修资金。详见：未交存维修资金明细表。

未交存维修资金明细表

制表日期：2026-06-24

单位：元

序号	房屋坐落	当前余额	初次应交金额	本项目住户应补交的费用	足额交存建议初交金额
1	周村区机场路199号内2号楼04单元502室	0.00	4,447.00	674.67	4,447.00

说明：1. 本明细表中足额交存建议金额栏位，按照当前建档情况进行计算，不准确的请联系各区主管部门核实后进行变更，实际交存金额以出具的交存通知书为准。

2. 未出售房屋按照我市面积交存标准预算应交金额，实际交款金额以出具的交存通知书为准。