

A.01 监理工程师通知单

工程名称: 周村区北门街改造工程

编号 20200501

致: 周村区市政工程公司

事由:

关于灰土拌合工序质量问题.

内容:

你项目部在灰土拌合过程中出现以下质量问题:

- 1) 拌制地方土内含有机杂质.
- 2) 含水量不均匀.
- 3) 中心控制精度不足.

以上问题请立即整改。

项目监理单位: _____

施工单位签收



总监/专业监理工程师



6月5日

